



Foto 1. Wierzba rosnąca w części przywodnej skarpy Kanału Trynka. Przy wodzie widoczne uszkodzenie głównego pnia i korzeni. Wierzba może zarówno przewrócić się na budynek jaki i na drogę oraz ogrodzenie. Widok z biegiem wód kanału.



Foto 2. Wierzba j/w – widok w górę kanału



Foto 3. Wierzba- widok na podstawę pnia. Podstawa drzewa narażona jest na bezpośrednie działanie wody, znaczna część pnia jest przegnita. Obecnie w Kanale Trynka jest stosunkowo niski stan wody.