

Dokumentacja fotograficzna

Remont śluzy małej – stopień wodny Zawada. Etap III.

Opole, marzec 2021 r.



Zdjęcie: 1. Głowa dolna prawa śluzy.



Zdjęcie: 2. Komora śluzy.



Zdjęcie: 3. Przejście kablowe głowa górna śluzy.



Zdjęcie: 4. Głowa górna prawa strona.



Zdjęcie: 5. Kanał kablowy.



Zdjęcie: 6. Peron lewy śluzy.



Zdjęcie: 7. Peron prawy śluzy.