

W KM 3+484

SA INNYCH, ZASYPANYCH LUDNOŚCI, NE WYKAZANYCH NA MAPIE.

55556680.00	WYKAZANYCH NA
THE KPMG CO	

Usunięcie gąteży i gruzu oraz pozostałości ubezpieczeń zalegających w okolicy zastawki

Przywrócenie pierwotnej formy i kształtu pochwytu, oczyszczenie konstrukcji stalowych wraz z wykonaniem powłok antykorozyjnych

Oczyszczenie konstrukcji stalowej prowadzić wraz z wykonaniem powłok antykorozyjnych. Wykonanie nowej konstrukcji zamknięcia w postaci belki szandorowych

wg. rysunku nr 1.1.3, szczegół "B"

W wykonanie powierzchniowego remontu konstrukcji betonowych zastawki od strony wody górnej oraz ściany przyczółka wyłotu z przepustu wg. rysunku nr 1.1.3, szczegół "C"

Rozbiórka i odtworzenie ubezpieczeń skarpowych w postaci narzutu kamiennego wg rysunku nr 1.3, szczegół "A"

Rozbiórka i odtworzenie oraz ponowne wykonanie ubezpieczeń skarpowych i dennychw postaci płyt betonowych wg rysunku nr 1.1.3 szczegół "0"