Uwaga

1. Ilość zgonów mocujących położonych między innymi uszczelnienie poziome łączeniowe uszczelnienie poziome łączeniowe dolne oraz uszczelnienia dolnego pionowego należy dodatkowo zabezpieczyć.
2. Pozostałe otwory na śruby w elementach stalowych konstrukcji uszczelnień należy wykonać w trakcie montażu uszczelnień.
3. Otwory na śruby w elementach gumowych uszczelnień należy wykonać przez wiercenie na średnicę 2 mm większą od średnicy śruby.
4. Śruby mocujące uszczelnienia do ścian należy wykonać w trakcie montażu uszczelnień.
5. Uszczelnienie poziome łączeniowe dolne należy montować po zakończeniu montażu uszczelnienia pionowego.
6. Elementy gumowe uszczelnień należy montować w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
7. Uszczelnienie poziome łączeniowe dolne należy montować w temperaturze powietrza nie niższej niż +10°C.
8. Przed montażem uszczelnień należy sprawdzić zgodność wymiarów z projektem.
9. Uszczelnienie poziome łączeniowe dolne należy montować w temperaturze powietrza nie niższej niż +10°C.
10. Uszczelnienie poziome łączeniowe dolne należy montować w temperaturze powietrza nie niższej niż +10°C.

a-a
1:2

C-C (sektor w poloż. roboczym)
1:2

Schemat uszczelnień sektora
1:200

Uszczelnienie poziome sektora opuszczony
1:10

Uszczelnienie poziome sektora od strony W.D. – Sektor opuszczony
1:10

Uszczelnienie boczne sektora
Widok od strony W.D. (rozwinięcie)
1:10

Poz. Nr 310
1:10

Poz. Nr 311
1:10

Poz. Nr 312
1:10

Poz. Nr 313
1:10

Poz. Nr 314
1:10

Poz. Nr 315
1:10

Poz. Nr 316
1:10

Poz. Nr 317
1:10

Poz. Nr 318
1:10

Poz. Nr 319
1:10

Poz. Nr 320
1:5

Poz. Nr 321
1:2

A-A
1:10

B-B
1:5

D-D
1:2

L-L
1:2

J-J
1:2

d-d
1:2

b-b
1:1

k-k
1:1

g-g
1:2

f-f
1:2

Uwaga

Numeracja elementów podana na rysunku dotyczy sektora opuszczonego

4226-40/76

9-1

10-0443/N-11.2