


„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.

Część nr 1 – Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Wisła w km 70+376 - 71+903 gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie



„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.


Część nr 2 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wałów rz. Knajka wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
[Signature]
Ireneusz Mikler

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.


Część nr 2 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wałów rz. Knajka wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
ireneusz Mikler
ireneusz Mikler

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.

Część nr 2 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wałów rz. Knajka wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie




KIEROWNIK

Ireneusz Mikler
Ireneusz Mikler

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.

Część nr 2 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wałów rz. Knajka wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
Ireneusz Mikler
Ireneusz Mikler

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.


Część nr 2 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia wałów rz. Knajka wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375, gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
[Signature]
Tadeusz Mikler

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.
Część nr 3 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia prawobrzeżnego wału ciekłu Lewobrzeżna Młynówka Kiczycza w km rz. 6+700-7+070, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie





„Ocena stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.

Część nr 4 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwnurumowskiej nr 01 na potoku Cisówka w km 0+430 w m. Cisownica, gm. Golezów, pow. cieszyński, woj. śląskie


KIEROWNIK
[Signature]
Irkausz Kikier

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.
Część nr 5 Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumowiskowej **nr 02** na potoku Cisówka w km 2+550 w m. Cisownica, gm. Goleszów, pow. cieszyński, woj. Śląskie




KIEROWNIK
Inżynier Wiktor

„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.
Część nr 6 Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwrumnowiskowej nr 01 na potoku Rzeczycza w km 0+300 w m. Cisownica, gm. Goleszów, pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
Inżynier Wiktor


„Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.
Część nr 7. Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia zapory przeciwnumowskiej nr 02 na potoku Rzeczycza w km 0+365 w m. Cisownica, gm. Golezów, pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
[Signature]
Ireneusz Mikler

N 59.96° E 18° 45' 50.68"


"Oceny stanu technicznego na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie".
Część nr 8 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio letnia, zapory przeciwrumiskowej nr 03 na potoku Rzeczycy w km 0+510 w m. Cisownica, gm. Goleszów, pow. cieszyński, woj. śląskie




KIEROWNIK
Inżynier Mikler

**„Oceny stanu technicznego na terenie działania
Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania
Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.**

**Część nr 9 - Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-
cio letnia zapory przeciwrumowskowej nr 04 na potoku
Rzeczycy w km 0+575 w m. Cisownica, gm. Goleszów,
pow. cieszyński, woj. śląskie**



**„Oceny stanu technicznego na terenie działania
Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania
Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.**
Część nr 10 Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio
letnia zapory przeciwrumowskiej nr 05 na potoku
Rzeczycyca w km 0+795 w m. Cisownica, gm. Golezów,
pow. cieszyński, woj. śląskie



KIEROWNIK
[Signature]
Inżynier Mikołaj

42° 45.45' N E: 18° 45' 46.33' E
3738.50 Y: 6555015.38

**„Oceny stanu technicznego na terenie działania
Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania
Nadzoru Wodnego w Skoczowie”.**

Część nr 11 Ocena stanu technicznego oraz kontrola 5-cio
letnia zapory przeciwrumnowiskowej nr 06 na potoku
Rzeczycza w km 0+980 w m. Cisownica, gm. Goleszów,
pow. cieszyński, woj. śląskie

