

KR.ROZ.2810.128.2022.AW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej *ustawą pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn. **Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice – II etap** wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Pytanie dotyczy przedmiaru robót - Część 1. poz. 1.14 tj. "Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki Fi 20cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem i wykonaniem niezbędnych robót ziemnych" oraz Część 3. poz. 1.14 tj. "Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki Fi 20cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem". Jaką należy przyjąć powierzchnie darniowania w poz. nr 1.14 w obu częściach?

Odpowiedź

Powierzchnię darniowania nad ubezpieczeniem należy przyjąć zgodnie z SST.01, które stanowią Załącznik Nr 3a SWZ – Część 1 oraz Załącznik Nr 3c – Część 3 tj.:

✓ **dla Części 1** w pkt. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

12. Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem:

Wykonanie naprawy opasek należy wykonać w następujący sposób:

- transport i wyładunek materiałów,
- niezbędne roboty ziemne,
- przewidzianą do umocnienia skarpe rzeki należy wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie,
- wykonanie wykopu pod opaskę, usunięcie zniszczonych umocnień,
- wbicie kołków, dwa rzędy kołków w odstępach co 50 cm,
- ułożenie kieszki faszynowej między rzędami kołków,
- związanie kołków drutem,
- **ułożenie darniny za ubezpieczeniem pasem 0,80 m.**

✓ **dla Części 3** w pkt. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT:

11. Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem:

Wykonanie naprawy opasek należy wykonać w następujący sposób:

- transport i wyładunek materiałów,
- niezbędne roboty ziemne,
- przewidzianą do umocnienia skarpe rzeki należy wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie,

- wykonanie wykopu pod opaskę, usunięcie zniszczonych umocnień,
- wbicie kołków, dwa rzędy kołków w odstępach co 50cm,
- ułożenie kieszki faszynowej między rzędami kołków,
- związanie kołków drutem,
- **ułożenie darniny za ubezpieczeniem pasem 0,80 m.**

poz 1.14 kosztorysu ofertowego dla cz.1 należy wycenić zgodnie z SST.01
poz. 1.13 kosztorysu ofertowego dla cz.3 należy wycenić zgodnie z SST.01.

Dyrektor
Małgorzata Sikora
/dokument podpisany elektronicznie/