



Przekrój 1:1




3

1 Ø10 L=1100 co 25 szt. 82

Przekrój 2:2



Przekrój 3:3



6 Ø10 co 20 L=145 szt. 10

5 Ø16 co 20 L=330 szt. 106

Rodzaj	
Nr pręta	Średnica
1	10
2	16
3	10
4	16
5	16
6	10
DŁUGOŚĆ CAŁ	
CIEŻAR 1m F	
CIEŻAR OG	
SUMA CIEŻ	
SUMA CIEŻAR	

Inwestor: Miłopołski Zarząd Melioracji i Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73 31-153 Kra	
Nazwa opracowania: Ekspertyza stanu technicznego mostu pow. brzości	
Stadium: Et	
Adres obiektu: Miasto Przemysław	
Opis obiektu: mgr inż. Jacek Kozł	
Nazwa opisu: inż. Józef Sutowski	
Konstrukcja sekcji II	