

Przedmiar

Stacja pomp BUDZIEN II - remont agregatu pompowego typu Flygt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		remont i naprawa agregatu pompowego typu Flygt LL 3300.181/803 nr 9420038		
1	ZNR 1 0102/01	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 2,5-3,5t na odległość do 10km materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym po nawierzchni kategorii I-III - załadunek zdemontowanego agregatu i przewóz do autoryzowanego serwisu (wraz z odwiezieniem agregatu po odbiorze z autoryzowanego serwisu)		
		1+1	kurs	2
		razem	kurs	2
2	ZNR 1 0102/01 (dopłata 40x)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 2,5-3,5t materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym po nawierzchni kategorii I-III - za każdy rozpoczęty 1km ponad 10km	kurs	2
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż elementów i podzespołów pompy oraz remont i wymiana elementów i podzespołów pompy	kpl	1
4	KNR 7-07 0112/01	Montaż pomp śmigłowych pionowych, o masie 1,2t	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Pomiary elektryczne powykonawcze oraz sprawdzenie układu zasilania i sterowania pracą agregatów pompowych	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż demontowalnego "jarzma" (uchwyty) zapobiegającemu okręcaniu się agregatu pompowego w komorze pompowej	kpl	1