

Przedmiar

Stacja pomp LUBCZYNA II oraz stacja pomp BOLESŁAWICE II - naprawa falowników 37kW oraz 55kW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		stacja pomp LUBCZYNA II		
1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wentylatora falownika Parker 690P-37kW	szt	1
		stacja pomp BOLESŁAWICE II		
2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wentylatora falownika Parker 690P-55kW	szt	1