



Lokalizacja kierownicy przy Jeziorze Drużno

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk

Objekt	Dokumentacja techniczna na udrożnienie i remont/przebudowę opasek brzegowych na Kanale Elbląskim. Część I:			Nr rys. 1
Adres	Dokumentacja techniczna na udrożnienie i remont/przebudowę opasek brzegowych na Kanale Elbląskim na odcinkach: 1. Kanał Elbląski w km 46+300 - 52+000. 2. udrożnienie jeziora Drużno w km 0+000 - 7+400, remont kierownicy na jeziorze Drużno. 3. udrożnienie wraz z wykonaniem nowych opasek brzegowych rzeki Elbląg na odcinku od mostu kolejowego w Elblągu do jeziora Drużno w km 0+000 - 3+900. Odcinek 2.2 Remont kierownicy na jeziorze Drużno.			
Tytuł rysunku	Mapa z lokalizacją inwestycji			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Sylwia Demczyńska	POM/0354/POOK/09		
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Demczyński	POM/0340/PWOK/09		
Opracował	mgr inż. Magdalena Kasprzyk		