

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15102,Usuniecie-przeciekow-na-glowie-dolnej-na-sluzie-Rakowiec-Czesc-1-Wymiana-uszczel.html>
23.04.2024, 13:49

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie przecieków na głowie dolnej na śluzie Rakowiec: Część 1: Wymiana uszczelek na dolnych bramach śluzy Rakowiec; Część 2: Iniekcja przecieków na prawym dolnym przyczółku.

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Elblągu
Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg

tel.55 232 54 25 wew. 45

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
GD.ROZ.2811.316.2022.ZZ.2

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
24.11.2022 15:00

Termin złożenia oferty
01.12.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przecieków występujących na dolnym stanowisku śluzy Rakowiec. Po napełnieniu komory śluzy do poziomu wody górnej na śluzie występują wycieki na dolnym prawym przyczółku śluzy od strony wody dolnej poprzez strukturę betonową śluzy oraz poprzez zużyte uszczelki drewniane i gumowe zamontowane na

skrzydłach dolnej bramy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Oświadczenie że w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu montażu, napraw lub remontów budowli hydrotechnicznych lub ich elementów wyposażenia takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki.

Branże CPV

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

25.11.2022 08:18:28

Rafał Zięba

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty na tylko 1 część zamówienia. Na stronie znajdują się 2 formularze ofertowe jednak w zapytaniu ofertowym brakuje informacji na ten temat.
2. W przypadku gdy oferent złoży ofertę jedynie na wykonanie iniekcji, czy wystarczające będą referencje dotyczące jedynie uszczelnień na konstrukcjach hydrotechnicznych na zbliżoną kwotę?
3. Podczas prac iniekcyjnych i naprawczych temperatura podczas prac oraz konstrukcji musi wynosić minimum +5 stopni Celsjusza. Czas wykonania prac określono na grudzień gdzie może nie wystąpić taka temperatura albo jedynie sporadycznie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania prac iniekcyjnych i naprawczych na wiosnę?

Ad. 1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenie oferty tylko na jedną część. Potencjalny Wykonawca może złożyć oferty również na obie części.

Ad. 2. Przy złożeniu oferty na jedną część wystarczające będą referencje dotyczące części której dotyczy oferta na zbliżoną kwotę.

Ad. 3. Zadanie należy wykonać najlepiej w pierwszej połowie grudnia 2022 r. z uwagi na konieczność rozliczenia prac w roku 2022.

Pliki do pobrania

[Zapytania ofertowego_Usunięcie przecieków na śluzie Rakowiec.pdf, 778.49 KB](#)

[Załącznik 1 OPZ -Usunięcie przecieków na głowie dolnej na śluzie Rakowiec pdf, 6.47 MB](#)

[Załącznik 2.1 PPU - Usunięcie przecieków śluza Rakowiec -Cz. 1 Uszczelki pdf, 326.31 KB](#)

[Załącznik 2.2 - Usunięcie przecieków na śluzie Rakowiec -Cz. 2 Iniekcja pdf, 326.82 KB](#)

[Załącznik 3.1 Formularz_ofertowy dla części 1 doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik 3.2 Formularz_ofertowy dla części 2 doc, 80.5 KB](#)

[Załącznik 4.1 - Klauzule informacyjne cz1 docx, 53.61 KB](#)

[Załącznik 4.2 - Klauzula informacyjna cz2 docx, 53.69 KB](#)

[Unieważnienie postępowania pdf, 331.3 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.12.2022 09:38:43

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

13.12.2022 09:38:43

Rafał Zięba

Unieważnienie postępowania

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

GD.ROZ.2811.316.2022.ZZ.2

Usunięcie przecieków na głowie dolnej śluzy Rakowiec: część 1: Wymiana uszczelk na dolnych bramach śluzy Rakowiec

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

GD.ROZ.2811.316.2022.ZZ.2

Usunięcie przecieków na głowie dolnej śluzy Rakowiec: część 2: Iniekcja przecieków na prawym dolnym przyczółku

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.