



LOKALIZACJA Nieszczelności Grodzic Kierownicy od Strony Awanportu Dolnego

SKALA 1:100



SPRAWDZANIE Z WYKONANIA PRZEGLĄDU PODWOJNEGO KIEROWNICY NA STANOWISKU DOLNYM STOPNIA WODNEGO KOŚCIUSZKO	
LOKALIZACJA: DZ. NR 1110/136, JEDNOSTKA EW. 120607, 2 LISZKI, OBREB 0007 KRYSPIŃÓW, GMINA LISZKI, POWIAT KRAKOWSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE	
PRZEGLĄD PODWOJNY ŚCIANKI LARSSENA	
OPRACOWANIE:	PODPIS:
ROBERT ZAJĄCZKOWSKI	
ROBERT SOŁTYSIK	
SIERPIEŃ 2020	
RYS NR. 2	