


Zakres prac remontowych naprawa
betonów na filarach i przyczółkach

1:100

Rys. 6.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
na usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego jazu V –
lewego brzegu Kanału Gliwickiego w km 32+600,
GPS Gabriela Puchalska,
Wieliszew 2022