

Przedmiar

Awaryjne udrożnienie cieków Lesznica i Bobrówka, przez usunięcie powalonych do koryta drzew, m. Wodzisław Śląski, Cieszyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie powalonych drzew z koryta rzeki Lesznicy w warunkach bardzo trudnych z użyciem specjalistycznego sprzętu (wyciągarka, dźwig) w terenie zabudowanym i pokrytym linią infrastruktury technicznej, z uprzątnięciem terenu po wycince oraz załadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez inwestora, rozładunkiem i ułożeniem drewna w stosy. Transport drewna średnio do 17 km.			
				szt.	15
			15	razem	szt.
2	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie powalonych drzew z koryta rzeki Bobrówki w warunkach bardzo trudnych z użyciem specjalistycznego sprzętu (wyciągarka, dźwig) w terenie zabudowanym i pokrytym linią infrastruktury technicznej, z uprzątnięciem terenu po wycince oraz załadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez inwestora, rozładunkiem i ułożeniem drewna w stosy. Transport drewna średnio do 5 km.			
				szt.	3
			3	razem	szt.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Nadzór Wodny w Cieszynie

ul. W. Korfańskiego 32, 43-400 Cieszyn

NIP: 527-282-56-16 REGON: 368307575

KIEROWNIK
Beata Bieniek
Beata Bieniek