

1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.1. ELEWACJE BUDYNKU G

fot. 1 Elewacja zachodnia



fot. 2 Elewacja wschodnia



fot. 3 | Elewacja północna



fot. 4 Elewacja południowa



fot. 5 Weranda prawa strona



fot. 6 Naświetla piwnic i luksfery w oknie




fot. 7 Okiennice – kolorystyka i wykonanie



fot. 8 Opaska do wymiany



fot. 9 Okiennice do usunięcia



fot. 10 Widok pod werandą




fot. 11 Widok podłogi werandy od spodu



fot. 12 Schody werandy lewa strona



fot. 13 Schody werandy prawa strona



fot. 14 Widok werandy



fot.15 Do Wymiany Belka Spocznikowa i Podłoga – weranda widok od spodu



fot. 16 Widok lewego wejścia do budynku



1.2. PIWNICE BUDYNKU G

fot. 17 Zejście do piwnicy lewa strona



fot. 18 Zejście do piwnicy prawa strona



fot. 19 lewa piwnica widok na okienko



fot. 19 lewa piwnica widok na okienko



fot. 20 lewa piwnica widok na okienko



fot. 21 Widok na strop piwnicy



fot.22 Zawilgocenie narożnika ściany zewnętrznej



fot. 23 Widok instalacji sanitarnych



fot. 24 schody zejściowe w lewej piwnicy



fot. 25 schody zejściowe do piwnicy



fot. 26 zejście do piwnicy z prawej strony



1.3. LEWA STRONA BUDYNKU G


fot. 27 Zejście do piwnicy lewa strona



fot. 28 Widok na schody zejściowe do piwnicy



fot. 29 Widok boczny na schody wejściowe na poddasze



fot. 30 Strop nad poddaszem



fot. 31 Pomieszczenie na poddaszu




fot. 32 Pomieszczenie na poddaszu z oknem



fot. 33 Poddasze widok na drewnianą ścianę działową i belkę nośną dachu



fot. 34 Poddasze widok na drzwi w ścianie działowej



fot. 35 Poddasze widok na belkę nośną



fot. 36 Poddasze widok na okno w ścianie szczytowej



fot. 37 Poddasze widok na okno w ścianie szczytowej




fot. 38 Drzwi do łazienki




1.4. PRAWA STRONA BUDYNKU G

fot. 39 Zejście do piwnicy



fot. 40 Widok na łazienkę




fot. 41 Widok na pokój narad na parterze




fot. 42 Widok na pomieszczenie socjalne na parterze




fot. 43 Widok na pomieszczenie biurowe na parterze



fot. 44 Widok na schody do poddasza



fot. 45 Widok na schody do poddasza 1




fot. 46 Widok pomieszczenia na poddaszu



fot. 47 Widok pomieszczenia na poddaszu 1



fot. 48 Widok na okno na poddaszu



fot. 49 Pomieszczenie poddasza widok na konstrukcję nośną



fot. 50 Drzwi wejściowe do budynku z werandy



fot. 37 Opaska do wymiany

